

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

NECIECZ WŁOŚCIAŃSKA

1. Nazwa

Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

2. Czas powstania

1950-1953 rok

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000
widok od południa



4. Adres

Nieciecz Włosciańska 11

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
sokołowski

gmina
Sabnie

6. Formy ochrony

<p>8. Historia, opis, wartości</p> <p>Parafia i pierwsza drewniana kaplica powstała w 1457 roku z fundacji dziedzica Niecieczy – Stanisława Niecieckiego.</p> <p>Do XVIII wieku właścicielami Niecieczy była rodzina Niecieckich, herbu Gozdawa, a następnie rodziny: Bujalskich, Lisieckich (od 1770), Łopuskich (od 1791). Kolejna świątynia została wybudowana w 1713 roku, również była drewniana.</p> <p>W 1875 roku parafię w Niecieczy zlikwidowano. Po carskim edykcje tolerancyjnym parafię przywrócono w 1907 roku. Wówczas wybudowano kolejny drewniany kościół, którego fundatorem był dziedzic majątku Kupientyn – Adolf Zambrzycki. Budowę zakończono w 1910 roku. Oficjalnie parafia została wznowiona w 1919 roku. Drewniany kościół spłonął w 1950 roku, przystąpiono wówczas do budowy obecnej świątyni, którą ukończono w 1953 roku.</p> <p>Budynek kościoła w układzie bazylikowym, niezorientowany. Przykryty dachem dwuspadowym, pokrytym blachą, nakrywającym również nawy boczne. Fasada piętrowa z neobarokowym szczytem opatrzonym dwoma małymi okienkami. Otwór drzwiowy zamknięty półkoliście, obramowany pilastrami i tympanonem na kształt portalu. Nad wejściem okno półkoliście zamknięte. Kondygnacje i szczyt rozdzielone profilowanym kilkustopniowo gzymsem, z których dolny przebiega tylko na szerokości naw bocznych. Po obu stronach wejścia nisze z figurami Chrystusa i Matki Boskiej. Wokół naw, prezbiterium i zakrystii ozdobny, uskokowy gzyms podokapowy. Ściany naw bocznych i prezbiterium oszkarpowane, między nimi duże zamknięte półkoliście okna. Nad prezbiterium sygnaturka w formie dwupiętrowej wieżyczki nakrytej ostrosłupowym hełmem.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Stan zachowania dobry.</p> <p>Wszelkie prace związane z konserwacją należy skonsultować z WKZ w Siedlcach.</p> <p>Dbłość o stan zachowania otocznia zabytku, okresowy monitoring stanu zachowania.</p> <p>Wszelkie prace inwestycyjne i renowacyjne muszą być uzgadniane przez MWKZ, delegatura w Siedlcach w trybie opinii.</p>	
<p>Kościół stanowi wartość historyczną, jest elementem krajobrazu kutrowego, stanowi zamknięcie drogi od strony południowej, wyrazem religijności mieszkańców.</p>	<p>10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)</p> <p>Urszula Jedynek 01.07.2021</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p>