

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KUROWICE

1. Nazwa

Chlewnia (dawna stajnia) w zespole dworsko-parkowym

2. Czas powstania

połowa XIX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000 widok od wschodu



4. Adres

Kurowice 1b

5. Przynależność administracyjna

województwo

mazowieckie

powiat

sokołowski

gmina

Sabnie

6. Formy ochrony

wpis do rejestru zabytków
województwa mazowieckiego A-
437 z dnia 30.12.1983 r.

8. Historia, opis, wartości

Wybudowana po 1867 roku.

Murowana z cegły, na zaprawie wapiennej, na planie wydłużonego prostokąta, obustronnie otynkowana. Na środku zachodniej elewacji dobudówka. Dach dwuspadowy pokryty eternitem. Okna drewniane, futrynowe, jednoskrzydłowe. Drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe, deskowe. Na elewacji gzyms na wysokości stropu. Osie międzyokienne i naroża podkreślone lizenami. Okna półkoliście zamknięte, z prostym podokiennikiem i nadokienną opaską. W elewacjach szczytowych również lizeny sięgające dachu, na środku odcinkowo zwieńczone wieżeje, po bokach odcinkowo zamknięte płyciny. W szczycie para kolistych otworów oraz prostokątne drzwi.

Obecnie pełni funkcję stajni.

Posiada wartość historyczną, jako element zespołu dworsko-parkowego, wpisanego do rejestru zabytków.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Okresowe monitorowanie stanu zachowania obiektu. Odpowiednie oznakowanie obiektu (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac przy zabytku z MWKZ, Delegatura w Siedlcach w trybie decyzji administracyjnej.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Urszula Jedynak
01.07.2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)