

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KUROWICE

1. Nazwa

Dom

2. Czas powstania

lata 20-te XX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000
widok od północnego wschodu



4. Adres

Kurowice 108

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
sokołowski

gmina
Sabnie

6. Formy ochrony

<p>8. Historia, opis, wartości</p> <p>Dom drewniany, oszalowany, na murowanej, kamiennej podmurówce, nakryty dachem dwuspadowym krytym blachą. Drzwi dwuskrzydłowe, filungowe z nadświetlem od frontu a jednoskrzydłowe w ścianie szczytowej. Wzdłuż wszystkich ścian, pod okapem dachu oraz na granicy ściany parteru i szczytu ażurowy ozdobny gzyms. Ozdobne deskowanie szczytu w postaci desek ułożonych pionowo, poziomo i skośnie. W środkowej partii szczytu okno. Również w szycie ozdobna jętka i profilowany wieszak zakończony pazdurem w kształcie grotu wystającym ponad kalenicę.</p> <p>Posiada wartość historyczną i jest elementem krajobrazu kulturowego miejscowości.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Stan zachowania raczej dobry.</p> <p>Ogólna dbałość o stan zachowania obiektu i jego otoczenia. Okresowe monitorowanie stanu zachowania obiektu.</p> <p>Prace remontowe muszą być uzgadniane przez MWKZ, delegatura w Siedlcach.</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)</p> <p>Urszula Jedynek 01.07.2021</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p>