

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość HILARÓW
1. Nazwa Dom		2. Czas powstania lata 20 – te XX wieku	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000 widok od północnego zachodu			4. Adres Hilarów 3 5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat sokołowski gmina Sabnie 6. Formy ochrony
			

8. Historia, opis, wartości

Dom o konstrukcji drewnianej, zrębowej, na otynkowanej ceglano-kamiennej podmurówce. Bryła nakryta dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Od frontu umieszczony asymetrycznie, zabudowany ganek nakryty dwuspadowym daszkiem, w którym przestrzenie między słupami są wypełnione czwórdzielnymi oknami. Całość oszalowana deskowaniem pionowym (szczyt) i ściany do dolnej linii okien oraz poziomym (pozostała część ścian). Poszczególne części ścian oddzielone od siebie niewielkimi drewnianymi parapetami. Krawędź okapu dachu ozdobiona ornamentowanym, ażurowym grzebieniem. Podobne zdobienie na krawędzi okapu daszku na gankiem. Oryginalna drewniana stolarka okienna. Okna skrzynkowe, dzielone w proporcjach 1/3 – 2/3. Górna, mniejsza część uchylna, rozdzielona pionową szczebliną. Skrzydła dolnej części dwudzielne.

Dom stanowi wartość artystyczną jako przykład drewnianego budownictwa oraz element krajobrazu kulturowego miejscowości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Okresowa kontrola zachowania stanu obiektu.

Wszelkie prace inwestycyjne i renowacyjne mające wpływ na wygląd i stan zachowania zabytku muszą być uzgadniane przez MWKZ, delegatura w Siedlcach w trybie opinii.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Urszula Jedynak

01.07.2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)