

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KUROWICE

1. Nazwa

Dom

2. Czas powstania

początek XX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000
widok od północnego zachodu



4. Adres

Kurowice 76

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
sokołowski

gmina
Sabnie

6. Formy ochrony

<p>8. Historia, opis, wartości</p> <p>Dom murowany z czerwonej cegły, otynkowany z dekoracyjnymi detalami. Białe powierzchnie ścian kontrastujące z narożnymi ceglanymi lizenami, lukowatymi nadprożami oraz schodkowymi gzymsami pod okapem dachu i oddzielającymi ścianę parteru od szczytu. Dach dwuspadowy kryty cementową dachówką. W szczycie ozdobna blenda zamknięta półkoliście, z figurą MB a po jej bokach dwa niewielkie otwory obramowane cegłą.</p> <p>Posiada wartość historyczną jako element krajobrazu kulturowego miejscowości</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Stan zachowania raczej dobry, nowe okna, dom zamieszkały.</p> <p>Okresowe przeprowadzanie monitoringu stanu zachowania obiektów, ogólna dbałość o obiekt i jego otoczenie.</p> <p>Wszelkie prace remontowe muszą być uzgadniane przez MWKZ, delegatura w Siedlcach w trybie opinii.</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)</p> <p>Urszula Jedynek 01.07.2021</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p>