

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KUPIENTYN

1. Nazwa

Dwór w zespole dworsko-parkowym

2. Czas powstania

2 połowa XIX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000
widok od północnego wschodu



4. Adres

Kupientyn 30

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
sokołowski

gmina
Sabnie

6. Formy ochrony

wpis do rejestru zabytków A- 338
z dnia 30.12.1983

8. Historia, opis, wartości

Dwór (i zapewne folwark) wzmiankowany był już w XVII wieku, jako własność Radziwiłłów. Był wówczas drewniany, podpiwniczony, kryty gontem, obity deskami, otoczony drewnianym płotem. W XVIII wieku przechodzi na własność Szydłowskich. Obecny został wybudowany w połowie XIX wieku w stylu eklektycznym przez Edwarda Szydłowskiego, później właścicielami był Antonii Szydłowski, Jadwiga i Adolf Zambrzycki, Jadwiga i Adam Winnicki, od 1946 w rękach Skarbu Państwa, obecnie w rękach prywatnych.

Dwór jest murowany z cegły, podpiwniczony, usytuowany na wzniesieniu nad rzeką Cetynią, frontem w kierunku wschodnim, w parku zachowana brama wjazdowa od strony wschodniej, obecnie wjazd jest od północy.

Dwór wybudowany jest na planie wydłużonego prostokąta z ryzalitami po bokach i na osi. Ryzalit środkowy (piętrowy) jest trzykrotnie szerszy od pozostałych (parterowych). Budynek posiada dach dwuspadowy, kryty blachą, wzbogacony naczółkami ryzalitów bocznych. Ryzalit środkowy również kryty dachem dwuspadowym, poprzecznym. Dobudówkę kryje dach pulpitowy. Od frontu znajduje się podcień wsparty na dwóch słupach. Przy elewacji zachodniej znajduje się niewielka prostokątna dobudówka. Bryła budynku jest rozbudowana, w większej części parterowa. Okna trójdziałowe lub jednoskrzydłowe, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe. Balkony z żeliwnymi balustradami i żeliwnymi wspornikami. Elewacja na cokołach, zwieńczone belkowaniem z profilowanym gzymsem. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne lub półkolistie zamknięte. W części frontowej nad oknami znajdują się gzymsy przełamane po bokach. Otwory ryzalitów półkolistie zwieńczone i oprofilowane. Nad podcieniem balkon z ażurową balustradą ryzalitu środkowego. Na piętrze dwa okna po bokach, na środku płycina. Otwory zwieńczone półkolistie z profilowanymi opaskami. W szczycie znajdują się dwa wąskie okienka i okulus. Elewacje szczytowe trójosiowe z oknami, nad którymi znajdują się gzymsy. w szczycie balony i otwory drzwiowe zwieńczone trójkątnie.

Dwór posiada przede wszystkim wartości historyczne, jako miejsce osadnicze od XVII wieku, a także artystyczne i naukowe z racji interesujących cech budowlanych dworu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Częściowo wymienione okna, nowy dach, od strony północnej zachowany w stanie gorszym, rosnące drzewka na tarasie, brak okien, teren wokół wykoszony



Konieczne dokończenie remontu oraz innych prac zabezpieczających, oznakowanie zabytku wpisu do rejestru zabytków, uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac przy zabytku z WKZ, Delegatura w Siedlcach.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Urszula Jedynak

01.07.2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)