

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

GRODZISK

1. Nazwa

Dzwonnica przy kościele

2. Czas powstania

1778 rok

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000
widok od południowego zachodu



4. Adres

Grodzisk 5a

dz. ewid. 148

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
sokołowski

gmina
Sabnie

6. Formy ochrony

<p>8. Historia, opis, wartości</p> <p>Dzwonnica murowana, pełniąca jednocześnie funkcję budynku bramnego. Zbudowana na planie prostokąta, dwukondygnacyjna, otynkowana, nakryta czterospadowym dachem, krytym blachą, zwieńczonym krzyżem. Dolna kondygnacja z przejazdem bramnym sklepionym łukowo oddzielona od piętra prostym gzymsem osłoniętym blaszanym okapem. W górnej kondygnacji sześć otworów sklepionych półkoliście, osłoniętych od dołu blaszanymi parapetami. W ścianach północnej i południowej, poniżej linii otworów okiennych, dodatkowe okapy osłonięte blachą. W ścianie północnej, poniżej gzymsu dzielącego kondygnacje otwór drzwiowy ze schodkami prowadzącymi na piętro.</p> <p>Stanowi wartość historyczną, jest elementem zespołu kościelnego, stanowi element krajobrazu kulturowego.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Obiekt odremontowany, stan zachowania bardzo dobry.</p> <p>Okresowe kontrole dotyczące stanu zachowania zabytku.</p> <p>Wszelkie prace inwestycyjne wpływające na zmianę wyglądu oraz stan zachowania zabytku muszą być wykonywane w porozumieniu z MWKZ, Delegatura w Siedlcach (opinia).</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)</p> <p>Urszula Jedynek 01.07.2021</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p>