

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

ZEMBRÓW

1. Nazwa

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

2. Czas powstania

1902-1905 rok

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000
widok od południowego wschodu



4. Adres

Zembrów 26a

dz. ewid. 306

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
sokołowski

gmina
Sabnie

6. Formy ochrony

wpis do rejestru zabytków
województwa mazowieckiego A-
753 z dn. 17.07.2007

8. Historia, opis, wartości

Parafia założona został w 1486 roku, fundatorem był Stanisław Zawisza Zembrowski. Pierwszy kościół drewniany wybudowano w 1525 roku, drugi wzniesiono w 1773 roku. Obecny został wybudowany w latach 1902-1905.

Kościół nieorientowany, wybudowany jest z cegły na zaprawie wapiennej oraz granitowych kamieni, trójnawowy w układzie bazylikowym, z węższym i niższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, z dwiema wieżami od frontu. Przy ścianach bocznych prezbiterium dwie prostokątne zakrystie. Nawa środkowa i prezbiterium nakryte dachem dwuspadowym, nawy boczne, dachami pulpitowymi. Wieże nakryte ostrosłupowymi hełmami, zwieńczone krzyżem. Ściany kościoła na niskim cokole, oszkarpowane, zwieńczone gzymsem. Fasada dwukondygnacyjna, jednoosiowa, zwieńczona trójkątnym szczytem. Wieże czterokondygnacyjne. Kondygnacje fasady i wież dzielą profilowane gzymsy kordonowe. Szczyt fasady i zwieńczenia poszczególnych pięter dekorowane fryzami arkadkowymi. Portal uskokowy, arkadowy, zamknięty półkoliście. Wieże posiadają otwory okienne zamknięte półkoliście. W prezbiterium pojedyncze okna zamknięte półkoliście. Ściany nawy środkowej i prezbiterium w zwieńczeniu dekorowane wspornikami. Ściany boczne zakrystii z drzwiami zamkniętymi półkoliście, od południa szczyty zakrystii dekorowane fryzami arkadkowymi.

Ogrodzenie również wybudowane z cegły, z ozdobnymi ceglanyymi elementami dekoracyjnymi, w którym znajduje się ozdobna ażurowa brama oraz dwie furtki.

Wpis do rejestru dotyczy również ogrodzenia kościoła oraz otoczenia zabytku.

Posiada wartość artystyczną i historyczną, jest elementem krajobrazu kulturowego miejscowości.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Dbłość o otoczenie zabytku. Okresowe monitorowanie stanu zachowania obiektu. Odpowiednie oznakowanie obiektu (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Wszelkie prace inwestycyjne i renowacyjne muszą być uzgadniane przez MWKZ, delegatura w Siedlcach w trybie decyzji administracyjnej.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Urszula Jedynek

01.07.2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)