

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość GRODZISK
1. Nazwa Plebania		2. Czas powstania XIX/XX wiek	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000 widok od północnego wschodu</p> 			<p>4. Adres Grodzisk 7 dz. ewid. 147</p> <p>5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat sokołowski gmina Sabnie</p> <p>6. Formy ochrony wojewódzka ewidencja zabytków nr 1384</p>

8. Historia, opis, wartości

Plebania została wybudowana na przełomie XIX/XX wieku.

Budynek drewniany w konstrukcji zrębowej, z bala sosnowego, oszalowany, na kamiennej podmurówce, w układzie dwutraktowym. Parterowa bryła nakryta dachem czterospadowym, krytym blachą. Od frontu ganek z dachem dwuspadowym, opartym na czterech słupach, ze szczytem oszalowanym w jodełkę i półkolistym oknem. Od strony południowej dobudówka z dachem pulpitowym. Stolarka okienna drewniana, futrynowa. Okna dwuskrzydłowe, sześciopole z filungowymi okiennicami. Drzwi zewnętrzne, futrynowe, jedno i dwuskrzydłowe, płycinowe.

Plebania przedstawia wartości historyczne jako element zespołu sakralnego, a także wartość artystyczną (ganek) jako przykład dawnego drewnianego budownictwa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek w złym stanie. Elementy ganku mocno uszkodzone, podobnie jak szalowanie ścian. Od wschodu oryginalne okna zniszczone lub wymienione, brak okiennic. Od strony południowej i zachodniej teren otaczający budynek jest całkowicie zarośnięty. Pilna potrzeba usunięcia zakrzaczenia, które zagraża budynkowi zawilgoceniem i mechanicznym uszkodzeniom. Potrzebne uporządkowanie całego terenu wokół i remont.



Wszelkie prace inwestycyjne i renowacyjne mające wpływ na zabytek muszą być uzgadniane przez MWKZ, delegatura w Siedlcach w trybie opinii.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Urszula Jedynek
01.07.2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)