

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KUPIENTYN

1. Nazwa

Pralnia w zespole dworsko-parkowym

2. Czas powstania

koniec XIX wieku

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000
widok od południa



4. Adres

Kupientyn 30

dz. ewid. 261/1

5. Przynależność administracyjna

województwo

mazowieckie

powiat

sokołowski

gmina

Sabnie

6. Formy ochrony

województwa ewidencja zabytków
nr 1393

8. Historia, opis, wartości

Wybudowana pod koniec XIX wieku, nie przebudowywana.

Murowana, z cegły na zaprawie wapiennej, na planie prostokąta, otynkowana, jednoprzestrzenna, z dachem dwuspadowym krytym dachówką. Piwnica sklepiona kolebkowo, strop drewniany. Elewacje szczytowe ogzymsowane (gzyms dookolny, podokapowy), z okulusami. Elewacje boczne trójosiowe, okna wąskie półkuliście zwieńczone.

Stanowi element założenia dworsko-parkowego, posiada wartość historyczną i artystyczną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Obiekt w bardzo złym stanie technicznym, poważnie uszkodzony, dziurawy dach, zniszczona więźba dachowa.

Konieczne zapewnienie remontu oraz interwencyjne prace zabezpieczające. Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac przy zabytku z WKZ, Delegatura w Siedlcach w trybie decyzji administracyjnej.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Urszula Jedynek
01.07.2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)